


Typ

1 329 0..  
1 330 0..


Stand 80-03

Beachten: Bei Reparaturen das neue DOPPELSEITIG abgedichtete Kugellager Pos.47 einbauen. (Gegen Fettaustritt an der Spindel.)

Neu  
New



○ = Pos. 811



Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones  
Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge  
D 7022 Leinfelden-Echterdingen 1