



0 611 313 770; 772; 773; 775  
Issue  
Stand } 02-10-25 **Fig./Abb. 1**

Modifications reserved  
Änderungen vorbehalten  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones



0 611 313 770; 772; 773; 775  
Issue  
Stand } 02-10-25 **Fig./Abb. 2**



Modifications reserved  
Änderungen vorbehalten  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones

For armature disassembly and assembly  
pull the brush holder 5-7 mm outwards.  
Vor Ankerdemontage- und Montage beide  
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.

After armature assembly, press in the  
brush holder and tighten the screw.  
Nach der Ankermontage Bürstenhalter  
nach innen drücken und festschrauben.

Fit brushes and electrical  
contact.  
Kohlebürsten mit Flach-  
stecker einsetzen.

Turn both the Brush wires  
180° as shown.  
Litzen beider Kohlebürsten  
um 180° drehen.

In order to fit pos. 47 there must be at least  
1 mm distance between the brush holder and the  
electrical contact. Press pos. 47 firmly into position.  
Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen  
Flachstecker und Kohlebürstenhalter.  
Abdeckkappen Pos. 47 bis Anschlag aufschieben.

