



Typ 0 601 333 2 ..

Stand 87-02 6 ..
Issue 94-09



Stand } 87-02
Issue }



6..





Typ 0 601 333 2...; 6...

Stand 87-02
Issue 94-09

Typ 0 601 333 241; 242



Typ 0 601 333 603; 632





Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen

Typ 0 601333 2.. 6..

Stand } 87-02
Issue }



Typ ..241 242

Neue Ausführung
New Execution
Nouvelle Exécution
Nueva Ejecución



Typ ..241 242


Alte Ausführung
Old Execution
Ancien Exécution
Vieja Ejecución



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Typ 0 601 333 2 . .

Stand } 87-02
Issue } 6 . .



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones



Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
D 7022 Leinfelden-Echterdingen 1

Typ 0 601333 2..

Stand ~~87-02~~
Issue 94-09



Typ . . 603 632

Neue Ausführung
New Execution
Nouvelle Exécution
Nueva Ejecución



Typ . . 603 632

Alte Ausführung
Old Execution
Ancien Exécution
Vieja Ejecución



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones