

Stand } ~~98-09~~
Issue } 99-05-31

Das Diagramm zeigt die elektrische Schaltung für die Stromversorgung. Es besteht aus folgenden Komponenten:

- Schalter (extern):** Ein Schalter, der die Zentrale Gerätesteckdose steuert.
- Zentrale Gerätesteckdose:** Eine Steckdose, die die Stromversorgung für das Messgerät bereitstellt.
- Trafo:** Ein Transformator, der die Spannung von 0V auf 5V umwandelt.
- Schalter (intern):** Ein Schalter, der die rote und weiße Leitung steuert.
- Schaltschloß:** Ein Schloß, das die rote und weiße Leitung steuert.
- Akku:** Ein Akku, der die Spannung von 5V liefert.

Die Schaltung ist wie folgt aufgebaut:

- Die Zentrale Gerätesteckdose ist mit dem externen Schalter verbunden.
- Der Trafo liefert 0V und 5V.
- Der interne Schalter steuert die rote und weiße Leitung.
- Das Schaltschloß steuert die rote und weiße Leitung.
- Der Akku liefert 5V.

